

Instrukcja procesu aktualizacji oprogramowania systemowego wideorejestratora NEOLINE G-Tech X74

1. Pobierz skompresowany plik z oprogramowaniem systemowym ze strony:
<https://neoline-polska.pl/aktualizacje/>
2. Otwórz archiwum i wypakuj jego zawartość do wygodnego dla Ciebie folderu lub na „Pulpit” (możesz przeciągnąć zawartość za pomocą myszy lub kliknąć przycisk „Wyodrębnij”, podając ścieżkę miejsca docelowego – np. „Pulpit”, a następnie zatwierdź „OK”).
3. Skopiuj wyodrębniony plik o nazwie < **FW96658A.bin** > i przenieś go do katalogu głównego karty pamięci.

WAŻNE!

- Nie zmieniaj nazwy pliku z oprogramowaniem systemowym.
 - Jeśli karta pamięci była wcześniej używana w rejestratorze, który zamierzasz zaktualizować, to nie ma konieczności formatowania karty.
 - Jeśli karta pamięci nie była wcześniej używana w rejestratorze, to zaleca się sformatowanie jej w rejestratorze lub na komputerze (system plików FAT32).
4. Wyłącz wideorejestrator przyciskiem ON/OFF (lub odłącz go od zasilania).
 5. Włóż kartę pamięci ze skopiowanym plikiem do rejestratora i włącz go (podłącz zasilanie, włącz stacyjkę).
 6. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie – po kilku sekundach czerwona dioda LED zacznie szybko migać informując, że oprogramowanie jest pobierane do urządzenia.

WAŻNE!

Proces aktualizacji trwa od kilku do kilkunastu sekund. W tym czasie nie odłączaj rejestratora od zasilania, nie wyłączaj stacyjki samochodu, nie wyjmuj karty pamięci i nie naciskaj żadnych przycisków, ponieważ może to doprowadzić do błędu aktualizacji lub uszkodzenia rejestratora.

7. Po zakończeniu aktualizacji rejestrator samoczynnie wyłączy się i uruchomi ponownie.
 8. Otwórz menu ustawień, zmień język i sprawdź, czy została zainstalowana nowa wersja oprogramowania.
 9. Sformatuj kartę pamięci z poziomu menu rejestratora, aby usunąć z niej plik aktualizacji.
- WAŻNE!** - Jeśli karta pamięci nie zostanie sformatowana po zakończeniu aktualizacji, to proces aktualizacji zostanie uruchomiony ponownie przy następnym włączeniu rejestratora.

10. Po aktualizacji oprogramowania systemowego wymagana jest aktualizacja bazy danych GPS fotoradarów.